innova Powertrain
Av. San Martin 3426 Ofi 101
Florida - Cp. 1602 - Buenos Aires
Tel. 011-52900750 / 52900754
143*392
ventas@innova2.com.ar
www.innova2.com.ar

Reparaciones Iny. Bomba PDE90/100

0511BL

PDE100 cuerpo Volvo FH12 380
NH12 380 = F00VX99998

0515BL



PDE100 cuerpo Iveco Stralis
10.3Lts = F00VX99995

0019BL

PDE90/100 resorte
y perno = F00HN37926

0620BL



PDE90/100 Reparacion
solenoide = F00HN37928

0287BL

PDE90/100 Plaqueta
= F018B06804

0621BL

PDE90 cuerpo Iveco Cursor Tech
Trakker 7.8 Lts = F00VX99996

0622BL



PDE100 cuerpo Scania K/P/R
124 / 420 = F00VX99999

innova Powertrain